

令和3年度中之条町小中学校通学路点検確認表（まとめ）

番号	学校名	道路管理者	路線名	危険箇所の位置・形状等	通学路の状況・危険の内容	合同点検の有無		対策の有無	R3年度実施対策内容及び想定される対策内容
						R3以前	R3		
1	中小	県	国道353号	伊勢町下信号から松見橋信号までの区間	歩道もなく、交通量も多いため大変危険	○	○	有	R3：(県)グリーンベルト施工 R5以降歩道設置へ向け検討中
2	中小	町	町道駅南8-8号線、町道駅南8-9号線、町道駅南8-10号線 交差点	中之条町19番地16前の交差点 ヤクルト中之条店下の交差点	抜け道として使う車両が多く、スピードも出しているため、横断するときなど危険		○	有	R3～：(警)警ら活動を実施
3	中小	県	国道145号線 (長岡交差点)	長岡信号交差点の清見寺駐車場と隣接している歩道	防護柵などがなく、過去に事故があった場所で危険		○	有	R4：(県)車道分離標設置予定
4	中小	県	国道145号線 (伊勢町上信号)	けんもち医院前交差点(伊勢町上信号)	けんもち医院前～金幸下へ渡る際、2段階で横断となり、2回目の横断者用信号の待機場所が狭く、交通量が多いので、待機時に危険		○	有	R3：(県)防護柵設置済
5	中小	町	町道 折田山田線	小川ハウスバス停裏のフェンス	フェンスが低く、のぞき込んで落ちる可能性があり危険			有	R3：(町)注意啓発を設置
6	中小	県	国道353号と 交差町道	群馬酒販中之条営業所付近の交差点	道幅が狭く、横断歩道の待機場所等がなく危険		○	有	R3：(県)交差点付近国道の路側線等引直し施工 (中小)通学路変更対応 R4：(県)警戒標識等設置
7	中小	県	国道353号	県吾妻県民局入口付近から栄橋への歩道	歩道が狭く、交通量も多いため危険		○	有	R4：(県)車道分離標設置予定
8	中小	県/町	国道353号と 交差町道	トレーフルかねます店付近の小道の出入口	歩道と車道の見通しが悪く危険		○	有	R4：(町)視線誘導表示等設置予定
9	中小	町	町道 堅町バイパス線	県吾妻県民局入口下から旧ポパイ家具前の交差点	県民局方面から下ってくる車両のスピードが出ていて、交差点が危険			有	R3：(町)路面標示、外側線を施工済
10	中小	県	国道145号線	旧ポパイ家具前の交差点付近	元胡桃沢信号西側の歩道前に竹林があり、竹や草が歩道を塞いでしまうことがあり危険。毛虫も毎年発生している。				
11	中小	県	国道145号線	旧ポパイ家具前の交差点	旧ポパイ家具店前の交差点を横断するとき、交通量が多いため危険			有	R2：(県)注意喚起標識2基設置済
12	中小	町	町道 長岡1号線	旧ポパイ家具前の交差点付近	旧ポパイ家具店東側の通学路が細く、通行車両も多いため危険				
13	中小	町	町道岩本伊勢町線	伊勢町上信号(けんもち医院)から吾妻中央高校前の信号までの道路	歩道が狭い場所もあり、交通量も多く危険			有	R3：(町)グリーンベルト施工
14	中小	町	町道 山崎王子原線	新群馬銀行駐車場東側の道路・交差点	道幅が狭く、車との接触の危険		○	有	R3：(警)停止線の引き直し施工
15	中小	町	町道 折田伊勢町線	伊勢町1264番地付近の横断歩道(農免道路)	横断用の旗の箱が片側に無く危険			有	R3：(町)横断旗用箱設置済 中18区長依頼対応
16	中小	町	町道 古町本線	伊勢町1221番地8付近のカーブ	歩道もなく、道幅が狭い。車もかなりスピードを出して通っている。				
17	中小	県	県道植栗伊勢線	龍ヶ鼻踏切南側の側道	交通量が多く、踏切の近くで危険		○	有	R3：踏切直近で横断歩道設置はできない。 上信道接続道路改良予定時に検討する。 R4：(県)路面標示、外側線等を施工予定

番号	学校名	道路管理者	路線名	危険箇所の位置・形状等	通学路の状況・危険の内容	合同点検の有無		対策の有無	R3年度実施対策内容及び想定される対策内容
						R3以前	R3		
18	中小	町	町道 御茶不動川端線	料理店「桜田」から関越交通までの道	道幅が狭く、交通量が多く危険				
19	中小	町	町道 折田小川線	中之条町709番地1(土木事務所)から町営小川ハウスまでの道路	直線道路で見通しはよいが、歩道が狭く、車速も早いため危険				
20	中小	町	町道 岩本伊勢町線	吾妻中央高校から中之条中学校までの道路(坂道)	落ち葉があり、歩道も見えにくく危険				
21	中小	町	町道 小原三号線	中之条郵便局脇の小道と農免道路の交差点	車の出入りが歩行者から見えにくいいため危険		○	有	R3 : (警) 停止線の引き直し施工
22	中小	町	町道 天台長久保線	吾妻中央高校裏から天台地区経由の中之条町総合グラウンドにつながる道	道幅が狭く危険			有	R4 : (町) 路面標示、外側線等を施工予定
23	中小	町	町道 永田原三号線	シルクパーク西側の道路	道幅が狭く危険				
1	六合小	県	国道292号	小学校周辺道路	道幅が狭く、交通量も多く危険		○	有	R3 : (県) 路肩段差等解消1箇所
2	六合小	県	国道405号	和光原地区	道幅が狭く危険			有	R3 : (県) 交差点付近「学童注意」看板設置
3	六合小	県	国道292号	花園大橋下 道路	落石や獣の目撃情報が多く危険		○	有	R3 : (県) 階段滑り止めマット固定修繕済
4	六合小	町	林道下沢線	自宅から出立橋バス停までの間	落石や獣の目撃情報が多く危険				

番号	学校名	道路管理者	路線名	危険箇所の位置・形状等	通学路の状況・危険の内容	合同点検の有無		対策の有無	R3年度実施対策内容及び想定される対策内容
						R3以前	R3		
1	中中	町	県道 中之条湯河原線	中之条町自動車教習所から勝山電気に向かって降りた交差点	道路外側線と横断歩道が消えかかって危険 番号23と重複事項			有	(警)横断歩道引き直し施工
2	中中	県	県道 中之条湯河原線	中之条1区公民館前の交差点。湯河原線下り坂、第二吉池橋付近	下り坂で交差する道路の見通しが悪く危険	○			R4：(県)「交差点」標識設置
3	中中	県	県道 中之条湯河原線 (西中之条交差点)	エネオスの信号付近	車道、歩道ともに狭く危険	○			
4	中中	町	町道 折田伊勢町線	農免道路	外側線が消えていたり、狭いため危険				
5	中中	町	町道 古垣内小原崎線	教習所～学校	歩道の舗装が劣化して危険				
6	中中	町	町道 小原三号線	中之条郵便局脇の小道と農免道路の交差点	車の出入りが歩行者から見えにくい危険		○	有	中小N021同様
7	中中	県	国道353 町道小川西中之条線	群馬酒販中之条営業所付近の交差点	道幅が狭く、横断歩道の待機場所等がなく危険		○	有	R3：(県)外側線等引き直し施工 R4：(県)「横断者注意」標識設置
8	中中	県	国道353号	石田写真館付近交差点	交通量が多く、変則的な交差点で危険		○		
9	中中	町	町道 長岡一号線	旧ポパイ家具をくんだり、踏切先の道	狭いわりに交通量が多く危険				
10	中中	町	町道 長岡一号線	太陽誘電付近の高架下の道	狭いわりに交通量が多く、車速が早い危険				
11	中中	町	町道 中之条高等学校線	吾妻中央～合同庁舎に抜ける細い道	道幅が狭く危険		○		
12	中中	町	町道 古町十三号線	焼肉ともじとガソリンスタンドの間の道	道幅が狭く危険				
13	中中	町	町道中之条西線 竜ヶ鼻長岡線 交差点	鯉の池の十字路 (けんもち病院裏)	変則的な交差点で危険		○	有	R3：(警)停止線の引き直し施工
14	中中	町	町道 中之条西線	踏切(くろみ踏切) けんもち病院駐車場近く	狭いわりに交通量が多く危険		○		
15	中中	県	国道145号	快樂宴の前の横断歩道	交通量が多く危険				
16	中中	町	町道 駅南6-43号線	中央公園の南側の道	交通量が多く、夜間は暗いため危険				
17	中中	県	国道145・353 町道岩本伊勢町線	伊勢町上交差点 コスメ・デ・ドリームの角	側溝の鉄格子の上がすべり危険		○		
18	中中	県	国道145号 伊勢町下-伊勢町	伊勢町下ファミリーマートから北上する道	道幅が狭く、交通量も多い危険		○	有	R3：(県)自転車対策矢羽根施工
19	中中	県	国道353号	伊勢町下信号から松見橋信号までの区間	歩道もなく、交通量も多いため大変危険	○	○	有	中小N01同様
20	中中	県	国道353号 町道横尾青山線	横断歩道や停止線等が消えかか危険	交通量が多く、停止線等が消えかか危険	○	○	有	R3：(県)R353区画線等の引き直し施工 (町)道側停止線等引き直し施工

番号	学校名	道路管理者	路線名	危険箇所の位置・形状等	通学路の状況・危険の内容	合同点検の有無		対策の有無	R3年度実施対策内容及び想定される対策内容
						R3以前	R3		
21	中中	県	国道353号	レストランピックの前、車道と歩道を分ける縁石ない	道幅が狭く、カーブがあり交通量も多いため危険				
22	中中	県	県道 中之条湯河原線 町道四万岩本線	伊参地区(岩本)上之台、大岩本バス乗り場	白線が消えかかっていて危険			有	R3：(県)外側線引き直し済(上の台～岩本バス停)
23	中中	町	県道 中之条湯河原線	中之条町自動車教習所から勝山電気に向かって降りた交差点	道路外側線と横断歩道が消えかかって危険 番号1と重複事項			有	(警)横断歩道引き直し施工(N01同様)
24	中中	町	県道 中之条湯河原線	親都神社下から滝沢ハイツ付近	夜間暗いため危険				
25	中中	県	県道 中之条湯河原線	親都神社から下り急坂になるところの歩道	側溝のふたが痛み、U字溝と舗装部に段差があり大変危険			有	R3：(県)歩道修繕(牛乳屋さん～福田宅前)
26	中中	県	県道 中之条湯河原線	親都神社から下り急坂になるところの歩道	雑草が生い茂り危険			有	R3：(県)上記に併せて一部実施済
27	中中	町	町道 平横尾線	名久田地区(平) 町道平横尾線の旧名久田小脇あたり	雑草が生い茂り獣の目撃情報が多く危険				
28	中中	町	町道 中沢高津線	名久田地区(横尾)	防火水槽から水が漏れ、道路が濡れていて危険			有	R3：(町)総務課防火水槽修繕
29	中中	町	県道 大道横尾線	名久田郵便局～セブンイレブンに行く道(横尾)	雑草が生い茂り獣の目撃情報があり危険				
30	中中	県	国道353号	湯原のバス停	暗くて危険				
31	中中	町	町道中組一号線	下沢渡下水処理場の近くの坂	道が大変急坂で危険				
1	六合中	県	国道292号	バス停「南大橋」～バス停「大杉」	歩道が無く、S字カーブで見通しが悪く、車速が速く危険		○	有	R3～：(警)警ら活動等を実施
2	六合中	県	国道292号線 太子花園橋階段等	国道292太子スクールバス停付近	道幅が狭く、車速が速いため危険 階段のカバーが破損し滑りやすく危険		○	有	六合小N03同 R3：(県)階段敷物固定修繕済
3	六合中	県/町	和光原集落内 町道和光原9号線	バス停「和光原」から集落に向かう道	街灯が無く、防犯上の不安あり			有	六合小N02同 R3：(県)交差点付近「学童注意」看板設置
4	六合中	町	鍛冶屋敷 林道吾嬢線	スクールバス停「鍛冶屋敷」(くれさかの森陶芸工房付近)	街灯が無く、防犯上の不安あり				
5	六合中	町	町道赤岩日影線	バス停「南大橋」～南大橋～赤岩集落内	街灯が無く、防犯上の不安あり				