通学路合同点検箇所一覧表

学校	番号	路線名	点検箇所名	通学路の状況	対策の検討・方向性	実施済・予定の対策	
						内容	事業主体
中之条小学校	1	国道353号	伊勢町下交差点から 松見橋交差点まで	交通量が多いうえ、歩道がない	・道路改良による拡幅と歩道設置	・グリーンベルト設置済 ・道路拡幅予定 ・歩道設置予定	群馬県
	2	国道145号	長岡交差点付近	民地へ進入する車と歩行者が接触するおそれ	・車両等への注意喚起	・縁石端部へ車道分離標15m設置済	群馬県
	3	国道353号	栄橋から 合同庁舎入口まで	交通量が多いうえ、歩道狭い	・車両等への注意喚起	・縁石端部へ車道分離標120m設置済	群馬県
	4	国道353号 （町道新屋敷小原線）	中之条町971番地先	町道側の見通し悪い 町道から国道に進入する際の一時停止が守られないと大変危険	・車両等への注意喚起	・注意喚起看板設置済	中之条町
	5	町道長岡1号線	八幡踏切から 旧胡桃沢交差点まで	道幅狭い 登校時には交通量が多いため危険	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・路面標示・外側線引き直し済	中之条町
	6	国道145号	旧胡桃沢交差点	信号が廃止となった 登校時は交通量が多いため危険	・車両等への注意喚起	・注意喚起標識2基設置済	群馬県
	7	町道古町本線	伊勢町1221番地8付近	道幅狭く歩道がない 通行車両がスピードを出している	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・路面標示・外側線引き直し済	中之条町
	8	町道永田原三号線	シルクパーク西側	道幅狭く見通し悪い	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・路面標示・外側線引き直し済	中之条町
	9	町道駅南8-8・9・10号線	中之条町19番地16先の交差点	横断歩道なく、朝の登校時は抜け道として使う車両がスピードを出して通行するため危険	・横断歩道設置 ・車両等への注意喚起	・路面標示・外側線引き直し済	中之条町
	10	国道145号	伊勢町上交差点	歩道狭く、登校時児童が待機するスペースが狭い	・歩道の拡幅 ・防護柵の設置等	・ガードフェンス設置済	群馬県
	11	町道岩本伊勢町線	伊勢町上交差点から 吾妻中央高校前まで	交通量多いうえ、歩道がない 高校生の通学経路でもあり混雑する	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し ・グリーンベルト帯の設置	・グリーンベルト設置済 ・路面標示・外側線引き直し済	中之条町
	12	町道山崎王子原線	群馬銀行付近から 役場西側付近まで	道幅狭く見通し悪い 交差点では出会い頭の事故もあった	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・路面標示・外側線引き直し済	中之条町
	13	町道御茶不動川端線	国道との交差点から 五良川踏切付近まで	道幅狭く見通し悪いうえ、抜け道として使う車両が多く通行するため危険	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・注意喚起看板設置済 ・路面標示・外側線引き直し済	中之条町
	14	町道折田小川線	土木事務所付近から オガワハウス付近まで	見通しはよいが、北側の路側帯が狭い 車両の速度高く危険	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し ・グリーンベルト帯の設置	対策検討中	
	15	町道岩本伊勢町線	吾妻中央高校前から 中之条中学校まで	道路脇民地の雑木が歩道に覆い被さる状態で、落葉が歩道を埋め滑りやすい	・歩道清掃 ・支障木等の伐採	・道路管理者による歩道清掃	中之条町
	16	町道小原三号線	中之条郵便局付近	南北町道側の見通し悪い 北側から農免道路に進入する際の一時停止が守られないと大変危険	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・路面標示・外側線引き直し済	中之条町
	17	町道山崎王子原線 （国道353号）	群馬銀行付近南側	国道側からは進入禁止のところ違反して進入する車両がある 国道側へ坂を上る登校児童について大変危険	・車両等への注意喚起 ・警察による取締り	・注意喚起看板設置済 ・交通違反取締の継続実施	中之条町 吾妻警察署

通学路合同点検箇所一覧表

学校	番号	路線名	点検箇所名	通学路の状況	対策の検討・方向性	実施済・予定の対策	
						内容	事業主体
中之条中学校	1	県道中之条湯河原線 町道猪窪古町線	中之条１区公民館前交差点	県道はスピードの出やすい道路で、児童生徒が横断する際は危険 また、町道側から県道に進入する際の一時停止が守られないと危険	・車両等への注意喚起	・「止まれ」路面標示塗り直し予定	吾妻警察署
	2	県道中之条湯河原線	西中之条交差点から 役場入口付近まで	歩道ない箇所あり 路上駐車多く車道を歩く場合は危険	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し ・自転車通行帯設置	・横断歩道塗り直し予定 ・グリーンベルト設置済	吾妻警察署 群馬県
	3	町道折田伊勢町線	中之条公民館付近から 中之条小学校バス発着場まで	歩道狭いうえ、通行量多く車両速度速いため危険	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	対策検討中	
	4	町道古垣内小原崎線	中之条中学校付近から 教習所入口まで	経年により舗装が痛んでいる	・歩道の補修	・歩道補修済	中之条町
	5	国道353号	中之条合同庁舎入口付近交差点	交通量の多い国道上の変則４差路 信号もなく横断に危険	・車両等への注意喚起	・町道側区画線引き直し済	中之条町
	6	町道長岡一号線	八幡踏切付近	道幅狭いため危険	・区画線の引き直しなど	・区画線引き直し済	中之条町
	7	町道長岡一号線	駅南バイパス高架下付近	高架下のため見通し悪い 事業所近く登下校時間帯には交通量増加	・車両等への注意喚起	・注意喚起看板設置済 ・路面標示・外側線引き直し済	中之条町
	8	町道中之条高等学校線	吾妻中央高校前から瑞穂橋を経て 中之条合同庁舎まで	道幅狭い 街灯少なく下校時間帯は暗いため危険	・車両等への注意喚起 ・防犯灯等の設置	対策検討中	
	9	町道古町十三号線	ツインプラザ付近から 吾妻中央高校までの細い道	道幅狭い 抜け道として通行する車両多く危険	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・「止まれ」路面標示施工予定	吾妻警察署
	10	町道中之条西線	胡桃沢踏切北側の４差路	道幅狭く、駅南地区への抜け道でもあり、多くの児童生徒が通行する登下校時間帯は危険	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・一時停止線標示塗り替え済 ・路面標示・外側線引き直し済	吾妻警察署 中之条町
	11	国道145号	旧伊勢町中交差点	信号が廃止となった 登校時は交通量が多いため危険	・横断歩道や区画線の整備	・区画線引き直し済 ・横断歩道路面標示塗り直し済	中之条町 吾妻警察署
	12	町道駅南6-43号線	駅南中央公園南側	近隣民家少なく防犯灯の設置もないため、下校時には暗くなり危険	・車両等への注意喚起 ・防犯灯等の設置	・規制路面標示塗り直し予定	吾妻警察署
	13	国道145号・国道353号 町道岩本伊勢町線	伊勢町上交差点付近	歩道狭いうえ、雨天時に側溝グレーチング上がすべりやすくなり危険	・グレーチング更新	・グレーチング更新済	中之条町
	14	国道353号	市城1436番地先	交通量が多いうえ、歩道がない	・車両等への注意喚起	・注意喚起標識設置済	群馬県
	15	町道平横尾線	旧名久田小学校付近	歩道なく支障木等が道路にかかる箇所があり通行危険	・定期的な除草作業等	・道路管理者による道路清掃の継続実施	中之条町
	16	県道大道横尾線	横尾交差点から 名久田郵便局付近まで	道幅狭い箇所あり 街灯少なく下校時間帯は暗いため危険	・防犯灯等の設置	対策検討中	
	17	国道353号	湯原バス停付近	街灯少なく下校時間帯は暗いため危険	・防犯灯等の設置	対策検討中	
	18	町道中沢高津線	町道長石七日市線との交差点付近	横断歩道ないが、スピードの出やすい道路で見通し悪く危険	・車両等への注意喚起	対策検討中	

通学路合同点検箇所一覧表

学校	番号	路線名	点検箇所名	通学路の状況	対策の検討・方向性	実施済・予定の対策	
						内容	事業主体
六合小学校	1	林道下沢線	吹久保集落から 出立橋バス停まで	道幅狭く見通し悪い 下校時間帯は暗いため危険	・車両等への注意喚起 ・防犯灯の設置	・カーブミラー清掃済	中之条町
	2	国道405号	和光原バス停付近	道幅は狭いが交通量が多く、大型ダンプ等の通行もあり危険	・車両等への注意喚起	・注意喚起標識設置済 ・カーブミラー清掃済 ・支障木伐採済	群馬県
	3	国道292号	小雨駐在所前から 六合小学校まで	道幅が狭く歩道もなく、児童の歩くすぐ近くを車両が通行する状況	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・グリーンベルト設置済 ・注意喚起標識設置済 ・路面標示施工済	群馬県
	4	国道292号	南大橋バス停付近	交通量が多く、大型ダンプ等の通行もあり危険 登校時は道路横断する必要がある	・車両等への注意喚起 ・区画線等の引き直し	・注意喚起看板設置予定	群馬県
六合中学校	1	国道292号	太子バス停から 旧太子駅方面への階段	階段の手すりやゴムマットが劣化し通行に支障あり	・階段修繕	・階段修繕実施済	群馬県
	2	町道和光原9号線	和光原バス停から 和光原集落まで	道幅狭い箇所あり 街灯少なく下校時間帯は暗いため危険	・車両等への注意喚起 ・防犯灯の設置	・注意喚起看板設置済 ・カーブミラー清掃済	中之条町
	3	県道中之条草津線	吾嬬橋東詰付近の交差点	横断歩道の路面標示が薄くなっている 南側町道から坂を上って交差点に進入する場合は見通し悪い	・横断歩道や区画線の整備	・横断歩道標示塗り直し済	吾妻警察署
	4	県道中之条草津線	生須公民館前	坂道のカーブ部分で見通し悪い 住宅側から歩道へ横断する際に危険	・車両への注意喚起	対策検討中	
	5	町道赤岩日影線	南部大橋から 赤岩集落入口まで	街灯少なく下校時間帯は暗いため危険	・防犯灯等の設置	対策検討中	